


# PROEDGE AC


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
LUCIDO E SATINATO

PROEDGE AC è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido e satinato opportunamente sagomato per proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti. La sua particolare sezione, la disponibilità in due diverse finiture e sette larghezze, rendono PROEDGE AC un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.


PEG... 50A



PEG... 40A




PEG... 30A



PEG... 25A



BIADESIVO



PEG... 15A



PEG... 10A



ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO CON ADESIVO  
con pellicola protettiva - lungh. barre 2,7 ml - conf. 81 ml - 8/10 mm

Articolo	LxH mm
PEGAC 10A (acc. lucido)	10 x 10
PEGACS 10A (acc. satinato)	10 x 10
PEGAC 15A (acc. lucido)	15 x 15
PEGACS 15A (acc. satinato)	15 x 15
PEGAC 20A (acc. lucido)	20 x 20
PEGACS 20A (acc. satinato)	20 x 20

ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO CON ADESIVO  
con pellicola protettiva - lungh. barre 2,7 ml - conf. 27 ml - 12/10 mm

Articolo	LxH mm
PEGAC 40A (acc. lucido)	40 x 40
PEGACS 40A (acc. satinato)	40 x 40
PEGAC 50A (acc. lucido)	50 x 50
PEGACS 50A (acc. satinato)	50 x 50

Senza adesivo scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGAC 40

GAMMA COLORI



1. Scegliere "PROEDGE AC" in funzione del colore desiderato. 2. Tagliare "PROEDGE AC" alla lunghezza desiderata. 3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola siliconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo / applicare il silicone sul supporto pulito e asciutto (versione senza adesivo), posizionare correttamente il profilo e premendolo senza batterlo.

ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO CON ADESIVO  
con pellicola protettiva - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40,5 ml - 10/10 mm

Articolo	LxH mm
PEGAC 25A (acc. lucido)	25 x 25
PEGACS 25A (acc. satinato)	25 x 25
PEGAC 30A (acc. lucido)	30 x 30
PEGACS 30A (acc. satinato)	30 x 30

Senza adesivo scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGAC 10


Ideoneo al contatto con prodotti alimentari.

# PROEDGE OT

OTTONE CROMATO E LUCIDO

PROEDGE OT è un profilo in ottone lucido e cromato opportunamente sagomato per proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti. La sua particolare sezione, la disponibilità in due diverse finiture e sette larghezze, rendono PROEDGE OT un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere PROEDGE OT in funzione della finitura e della larghezza desiderata. 2. Tagliare PROEDGE OT alla lunghezza desiderata. 3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola siliconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo / applicare il silicone sul supporto pulito e asciutto (versione senza adesivo), posizionare correttamente il profilo e premendolo senza batterlo.

GAMMA COLORI



OTTONE CROMATO CON ADESIVO  
thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 54 ml

Articolo	LxH mm
PEGOC 10A	10 x 10
PEGOC 15A	15 x 15
PEGOC 20A	20 x 20
PEGOC 25A	25 x 25
PEGOC 30A	30 x 30

MIRROR LINE

OTTONE LUCIDO CON ADESIVO  
lunghe barre 2,7 ml - conf. 27 ml - 10/10 mm

Articolo	LxH mm
PEGOL 25A	25 x 25
PEGOL 30A	30 x 30

MIRROR LINE

OTTONE LUCIDO CON ADESIVO  
lunghe barre 2,7 ml - conf. 54 ml - 8/10 mm

Articolo	LxH mm
PEGOL 10A	10 x 10
PEGOL 15A	15 x 15
PEGOL 20A	20 x 20

MIRROR LINE

OTTONE LUCIDO CON ADESIVO  
lunghe barre 2,7 ml - conf. 27 ml - 12/10 mm

Articolo	LxH mm
PEGOL 40A	40 x 40
PEGOL 50A	50 x 50

MIRROR LINE

Senza adesivo scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGOL 10

Senza adesivo scrivere l'articolo senza la A finale. Es: PEGOL 25

= A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.